


本文档用于帮助用户如何快速设置 Cos-03 记录仪的温湿度校准。
把 Cos-03 通过 USB 数据线和电脑连接，打开 USB 记录仪管理系统，
按住电脑的 Ctrl 键，然后同时点击“设备配置”



我们会发现在设备参数设置界面的最下面，出现了温度修正和湿度修正，编辑完参数，点解写入设备就可以了。

